

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

*«Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия по объекту:
«ГАЗОПРОВОД ДО АЛЬПИНИСТСКОЙ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «БЕЗЕНГИ», (КОД
ОБЪЕКТА – 07/20181-1)» (Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район)»*

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530, согласно требованиям, предусмотренным п. 20 данного положения.

1. Дата начала проведения 20.01.2026 г.

экспертизы:

Дата окончания проведения 03.02.2026 г.

экспертизы:

2. Место проведения экспертизы: Ставропольский край, г. Ставрополь;
Кабардино-Балкарская Республика
3. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт
археологии и древней истории Северного
Кавказа». 355035, Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Назара Енина, дом 3, литер
Ц2, офис 17. ОГРН 1062635113067

4. Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Лычагин Арсений Владимирович
Образование	высшее
Специальность	история
Ученая степень, звание	кандидат исторических наук
Стаж работы по специальности	27 лет
Место работы и должность	индивидуальный предприниматель
Сведения об аттестации	приказ Министерства культуры Российской Федерации №1003 от 03.06.2025 г. - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25

	Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ; - разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов; - документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия; - документация, обосновывающая установление особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия.
--	--

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Государственный эксперт несет ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы и обязуется выполнять требования п. 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 года № 530.

Отношения эксперта и заказчика экспертизы:

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками).

Не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком.

Не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком.

Не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика.

Не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

6. Цель и объекты экспертизы:

Цель экспертизы: обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

Объект экспертизы: документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

7. Перечень документов, представленных заявителем:

1) «Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия по объекту: «ГАЗОПРОВОД ДО АЛЬПИНИСТСКОЙ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «БЕЗЕНГИ», (КОД ОБЪЕКТА – 07/20181-1)» (Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район)». Представлено в составе текстовой части и иллюстративной части.

Текстовая часть в составе:

1. Введение
2. Юридическое обоснование мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия
3. Методика проведения работ
4. Краткий обзор археологических исследований предыдущих лет
5. Физико-географическое описание района исследования
6. Сведения по объектам археологического наследия
- 6.1. «Группа руинированных конструкций «Безенги-1»

6.2. «Группа руинированных конструкций «Безенги-2»

7. Оценка воздействия проводимых работ и мероприятия по сохранению объектов археологического наследия

8. Список архивных данных, нормативных материалов и литературы

Иллюстративная часть (рис. 1 -рис. 245) в составе:

Рис. 1 – рис. 4.8. рис. 126, рис. 168-рис. 170, рис. 207-рис. 245. Ситуационные планы расположения территории, точек фотофиксации, пунктов археологической шурфовки, архивные картографические материалы, совмещение данных, копия проектной документации, примеры информационных табличек и временных мобильных стендов.

Рис. 5 - рис. 125, рис. 127-рис. 167, рис. 171-рис. 206. Фотофиксация. Археологическая шурфовка: фотофиксация. Фотофиксация объектов археологического наследия.

Копия Открытого листа.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

При подготовке настоящего заключения использовались сведения Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения об объектах культурного наследия, содержащихся на официальном сайте государственного органа охраны объектов культурного наследия - Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, данные, содержащиеся на официальном интернет-портале правовой информации Кабардино-Балкарской Республики, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, сведения Единого государственного реестра недвижимости, материалы археологических изысканий.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

- изучение архивных, картографических материалов и библиографических источников;

- анализ представленной заказчиком документации на предмет полноты, достоверности, обоснованности привлеченных для подготовки документации сведений и материалов;

- анализ представленной документации на предмет презумпции сохранности объектов археологического наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- анализ представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ.

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. В ходе работы также использовались методы информационного и терминологического анализа документации. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Результаты исследования, проведенного в соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 32, 36 Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530, позволили эксперту сделать обоснованный вывод. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

На экспертизу представлена документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия в рамках проектируемого объекта «Газопровод до альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги», (код объекта – 07/20181-1)». Документация подготовлена в форме раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия и датирована 2026 годом. Представленная на экспертизу документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, данные, собранные исполнителем документации в ходе историко-библиографических, архивных исследований, привлеченные данные археологических исследований, выводы. Иллюстративная часть содержит ситуационные и иные планы, различные фотографические данные, отражающие информацию по территории и сведения по привлеченным для подготовки документации археологическим полевым работам. В соответствии с представленными в документации данными, для подготовки документации использованы материалы историко-архивных изысканий, связанные с районом территории участка, и привлечены сведения археологических полевых работ, выполненных на основании Открытого листа №4326-2023 от 26.09.2023 г., выданного С.В.Ляхову, сведения иных археологических полевых работ. Для подготовки документации использованы следующие исходные данные: 1) проектная документация. Раздел 1. Пояснительная записка. 4890.038.П.0/0.1293-ПЗ. Том 1. 2025 г.; 2) проектная документация. Раздел 2. Проект полосы отвода. 4890.038.П.0/0.1293-ППО1. 4890.038.П.0/0.1293-ППО2. 2025 г. 3) проектная документация. Раздел 4 Проект организации строительства. 4890.038.П.0/0.1293-ПОС. 2025 г.

Раздел разработан на основании: Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 г. №1893; Закона Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2003 г. №39-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики»; Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено Постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32); Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено Постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 №15); приказов управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024, №145-ОД/2024.

Территория современного Черекского района привлекла внимание исследователей еще в середине XIX века (А.Фиркович) и впоследствии интерес к древностям данной территории не ослабевал (В.И. Долбежев, И.А. Владимиров, В.Р. Апухтин, А.А. Иессен).

В послевоенный период изучение объектов археологического наследия продолжилось (П.Г. Акритас, К.Э. Гриневич, О.В. Милорадович, В.И. Горемыкина, Е.И. Крупнов и др.). В последние годы на территории района продолжаются археологические разведки, связанные с хозяйственным освоением территорий. В документации представлена краткая информация по результатам историко-архивных и историко-библиографических исследований, список архивных материалов, нормативных материалов, литературы.

Проектируемый линейный объект начинается от юго-западной части села Безенги и следует с изгибами в юго-западном направлении по левому берегу реки Черек Безенгийский, по и вдоль существующей дороги к альплагерю «Безенги». Через 130 м от северо-восточной оконечности трасса делает изгиб на юго-восток, далее следует на юго-запад, пересекает р. Шекису, огибает Пограничное отделение с северо-запада. В 4,5 км северо-северо-восточнее альплагеря «Безенги» ((юго-юго-западной оконечности трассы объекта), трасса переходит на правый берег. Р. Черек Безенгийский. Через 1,5 км снова пересекает р.Черек Безенгийский. В 0,5 м северо-северо-западнее альплагеря поворачивает на юг, пересекает реку и сделав несколько изгибов согласно существующей дороге, оканчивается у территории альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги», где и заканчивается. Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта определена исходя из назначения и категории земель на всем протяжении трассы проектируемого межпоселкового газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, размещения строительной техники, раскрытия траншей, складирования грунта, площадок для разезда и разворота техники, площадками для установки оборудования при проведении испытаний. общая пикетная протяженность трассы газопровода высокого давления 2 категории составляет 16 684,75 м.

Площадь отвода земель складывается из:

- полосы земель для временного краткосрочного пользования на период строительства;
- площади земельных участков, для размещения ГРПШ, крановых узлов для бессрочного и постоянного пользования.

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, трубы на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель переменной ширины 10,0 – 23,0 м.

Площадь отвода земель складывается из:

- полосы земель для временного краткосрочного пользования на период строительства;
- площади земельных участков, для размещения крановых узлов для бессрочного и постоянного пользования.

Проектируемый объект связан с следующими земельными участками:
07:05:2100000:11/чзу1, 07:05:0000000:9066/чзу1, 07:05:2000000:59/чзу1,
07:05:2000000:84/чзу1, 07:05:2100000:181/чзу1, 07:05:2000000:274/чзу1,
07:05:2000000:271/чзу1, 07:05:2100000:468/чзу1, 07:05:2000000:65/чзу1,
07:05:2000000:309/чзу1, 07:05:2000000:64/чзу1, 07:05:2000000:270/чзу1,
07:05:2000000:308/чзу1, 07:05:2000000:68/чзу1, 07:05:2100000:437/чзу1,
07:05:2100000:236/чзу1, 07:05:2000000:70/чзу1, 07:05:2100000:186/чзу1,
07:05:0000000:ЗУ1 (КК 07:05:0900000, 07:05:0900002, 07:05:2000000, 07:05:2100000).
Проектом предлагается установление публичного сервитута в отношении всего планируемого к строительству линейного объекта «Газопровод до альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги» в границах зон планируемого размещения площадью 17,0793 га. Из них на 49 лет – 6,7498 га, на 3 года – 10,3295 га.

Строительство проектируемого объекта выполняется в 1 этап. Проектом предусматривается строительство подземного газопровода из труб полиэтиленовых и надземного газопровода из труб стальных, установка кранов шаровых и ГРПШ (1 шт.)

Общая организационно-технологическая схема ведения строительно-монтажных работ, обеспечивающая соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков его завершения, включает в себя следующие мероприятия и работы:

- подготовительные работы;
- работы основного периода;
- испытание газопровода;
- сдача объекта заказчику и ввод в эксплуатацию;
- рекультивация нарушенных земель и благоустройство территории.

Территория находится в Хуламо-Безенгийском ущелье, в зоне Бокового хребта, на левом и частью на правом берегу реки Черек Безенгийский. На заключительном отрезке приближается к зоне ледника Уллучиран. Территория весьма подвержена сходам селей. Так, 16 июля 2011 г. по руслу ручья Жырчы-суу сошел мощный селевой поток, грязекаменные массы которого завалили автодорогу на протяжении 110 м, в 4 км ниже а/л «Безенги», мощность селевых отложений в районе автодороги составила от 0,5 до 2,5 м. В 2012 г. зафиксирован сход селевого потока по руслу ручья Урель-суу с завалом грунтовой дороги к альплагерю «Безенги» и сенокосным угодьям. В 2015 г. по этому же руслу вновь сошел сел, и обследования твердых отложений на конусах выноса выявили, что он был самым мощным по сравнению с предыдущими селевыми потоками в этом бассейне за период с 1960 по 2014 гг: высота селевого вала в 2015 г., определенная по береговым заплескам, составляла около 2,0-2,1 м. 9 августа 2017 г. селевой поток, сошедший по руслу ручья Беккам-суу, полностью завалил автодорогу в альплагерь «Безенги» и дошел до р. Черек Безенгийский. Высота селевого вала, определенная по береговым меткам, в некоторых местах достигала 4-5 м. 9 июля 2020 г. были зафиксированы 7 сходов селевых потоков в верховьях Безенгийского ущелья. Сели сошли по водотокам: Жырчы-суу, Беккам-суу, Урель-суу, Мижир-ги, Гара-суу (Жиришки-суу), Кияма чучхур и Уллу Наратлы. Анализ данных исследований показывает, что в последние десятилетия происходит активизация склоновых процессов в Безенгийском ущелье, в результате чего увеличиваются частота проявлений и мощность селевых потоков. Специалисты отмечают, что выявленное увеличение площади распространения незакрепленного рыхлообломочного материала при отступании ледников исследуемого района способствует активизации селевых процессов. На своем протяжении трасса последовательно пересекает ручей Шекису, р. Аккусу, р. Беккаму, р. Урельсу, несколько раз р. Черек Безенгийский, р. Экиагачарасу. Отметки газопровода находятся в пределах от 1451,0 м до 2124,0 м.

В документации представлена информация, отражающая местоположение территории проектируемого объекта.

Территория расположена в зоне сильных факторов природного воздействия, также микрорельеф частично нарушен в процессе предыдущего хозяйственного освоения территории. На протяжении 1.13 км от северо-восточной оконечности трасса проходит по подрезанному при прокладке дороги горному склону. В приблизительно полукилометре восточнее погранзаставы - идёт по конусу выноса р. Шекису. Далее следует по уступу первой надпойменной террасы высокого левого берега р. Черек Безенгийский, переходя в его пойму, после пересечения реки – проходит в пойме правого берега, затем снова идёт по пойме левого берега. Трасса пересекает несколько безымянных ущелий. Юго-западная оконечность трассы расположена на мысовидном уступе, образованном при слиянии р. Черек Безенгийский и безымянного стока с ледника Мижирги. Ранее территория в юго-западной части трассы была занята языком ледника Уллучиран, который отступил в юго-западном направлении. Территория прохождения трассы нарушена при строительстве дороги к альплагерю, в результате которого производилась подрезка горных склонов и склонов конусов выносов. Наиболее интенсивной антропо-и техногенной депрессии подвержена северо-западная часть трассы, где в результате работы горнодобывающего

карьера нарушен естественный рельеф, склоновые деллювиально-коллювиальные отложения замещены продуктами переработки карьера. В зоне прохождения трассы объекта расположены многочисленные как существующие, так и руинированные постройки сельхозназначения. Также в зоне нахождения трассы объекта происходят характерные для высокогорных ущелий процессы водно-ветровой эрозии, деллювиально-коллювиальные, сходы селевых потоков, что приводит к изменению рельефа. В документации документальная фотофиксация территории, отражающая современную ситуацию; анализ, отражающий расположение территории на архивных картографических материалах.

Разработчики документации отмечают, что предварительное изучение историко-архивных и библиографических данных показало, что на территории проектируемого объекта к началу проведения археологической разведки, объекты археологического наследия, как включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, так и выявленные, отсутствуют. В районе проектируемого объекта расположен объект культурного наследия федерального значения «Оборонительная башня «Ак-Кала», относящаяся по видовой принадлежности к памятникам градостроительства и архитектуры (номер в ЕРОКН- 071510206980006; адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, с.п. Безенги, 0,47 км к западу от села). В отношении данного объекта культурного наследия разработан отдельный раздел (см. Подраздел 10.2 Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Часть 2. 4890.038.П.0/0.1293-ОСОКН2).

Для подготовки документации разработчиками были привлечены сведения археологических полевых работ на данной территории, включая сведения о детальной разведке местности, в ходе которой при осмотре обнажений, нарушений верхнего слоя почвы был выявлен археологический подъемный материал; курганные насыпи не выявлены. Выявлены внешние элементы, являющиеся структурами древних памятников поселенческого типа («Группа руинированных конструкций Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций Безенги-2»). Всего разработчиками для подготовки документации были привлечены сведения по 30-ти археологическим вскрытиям, выполненным ручным способом с использованием лопат и другого шанцевого инструмента; производились работы, включающие в себя: выкапывание грунта, зачистка бортов, дна, фотофиксация, нивелировка. Археологические вскрытия выполнены с учетом современной топографо-ландшафтной ситуации на местности, на территории проектируемого объекта, по всей его протяженности и на прилегающей территории, в форме вертикальных зачисток с врезкой в склон, длиной по 2 м, каждая (№№1-14, 16-30) и в форме шурфа, размерами 2х1 м, площадью 2 кв.м., по всей протяженности территории проектируемого объекта. Археологические вскрытия №№7-11,15,16 были заложены в районе расположения выявленного объекта археологического наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-1», №№12,21-25 в районе расположения выявленного объекта археологического наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-2» с целью изучения характеристики и распространения культурного слоя объектов археологического наследия. Результаты шурфовки в виде описания, включая географические координаты точки привязки, фотофиксацию, расположение пунктов шурфовки относительно территории проектируемого объекта представлены в документации. В документации представлены основные сведения по примененной методике проведения археологических полевых работ.

В результате проведенных историко-архивных изысканий, археологических полевых работ, сопоставления и анализа данных, полученных в ходе археологической разведки и проектных данных объекта разработчиками документации установлено, что территория участка связана с местонахождением объектов археологического наследия.

1) «Группа руинированных конструкций Безенги-1». Выявленный объект археологического наследия. Включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, границы, особые режимы использования земельных участков в границах территории объекта археологического наследия утверждены приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024. Местонахождение: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, в 3470 м до с. Безенги, ул. Жазыкоевва, 1 Черекского района КБР; 10900 м до с. Булунгу ул. Кулиева, 38 Чегемского района КБР, от характерной поворотной точки №1 границы территории. Объект археологического наследия расположен на слоне 2-ой надпойменной террасы левого берега р. Черек Безенгийский, переходящем в горный склон, перепад высот по Балтийской Высотной шкале 1533-1551 м. Предварительная датировка XII-XVII в.в. н.э.

Группа руинированных конструкций «Безенги-1» вытянута с юго-запада на северо-восток, согласно террасе, разделена на 2 неравные части языком селевых или деллювиально-коллювиальных отложений. В юго-западной части группы расположены руинированные конструкции №№1-3, в северо-восточной — №№4 и 5.

Руинированная конструкция 1 — крайняя юго-западная в группе, состоит из двух помещений, разделённых поперечной стеной на две неравные части, длинной стороной вытянута по оси юго-восток - северо-запад, общий размер по внешней стороне — 20,4 x 10,2 м. Размер северо-восточной подтрапециевидной в плане части — 10,3 x 10,1 м, размер юго-восточной, сегментовидной в плане части — 9,5 x 10,2 м. В северо-восточной стене, в подтрапециевидном помещении, в 9,2 м от северного угла конструкции расположен разрыв в кладке, шириной 1,5 м (дверной проём?). Северо-западный угол конструкции погребён под каменным завалом. Сохранившаяся на высоту до 1,2-1,5 м кладка иррегулярная, без раствора, рядности по вертикали не прослеживаются. Перегородка сооружена из подработанных камней среднего размера, сохранилась на высоту 1,4 м. В юго-восточной сегментовидной в плане части конструкции, нижние ряды кладки сложены из крупных подработанных блоков, южная часть стены разрушена. Внутри конструкция завалена камнями и грунтом. В 5,8 м к юго-запад-западу от руинированного северо-западного угла конструкции 1, в каменном развале обнаружена ОН1- фрагмент черепицы керамической.

Руинированная конструкция 2 - северо-западная в группе, находится в 9,2 м северо-северо-западнее северного угла конструкции 1, сохранилась одна стена, вытянутая по оси северо-запад — юго-восток, видимая часть - длиной 4,8 м. В центральной части сохранилась на высоту 1,5 м. Кладка из подработанных каменных блоков, без раствора. По латерали рядность не прослеживается, в основании состоит из одного ряда крупных подработанных блоков, которые выше перекрыты двумя рядами среднеразмерных блоков. В северо-западной части погребена под грунтом образовавшимся при сооружении проходящей выше дороги.

Руинированная конструкция 3 - северная в группе, расположена в 20 м северо-северо-восточнее северного угла конструкции 1, состоит из нескольких помещений, северная часть конструкции погребена при сооружении проходящей выше дороги. Западная и юго-западная части - разрушены или погребены в результате действия склоновых процессов (. В сохранившейся северной части (фиксируемые размеры по внешнему периметру стен — 10,8 x 6,8 м) - прослеживаются остатки двух, примыкающих друг к другу помещений. Размеры западного — 7,3 x 5,1 м по внутренней части помещения; аналогичные размеры восточного — 6,0 x 5,6 м. Стены помещений практически взаимоперпендикулярны. От юго-восточного угла западного помещения на юго-юго-восток отходит частично руинированная стена (сохранилась на 9,4 м в длину). Сохранились преимущественно нижние ряды кладки, на высоту до 1,0 м. Сложены из

средних и крупных подработанных блоков, рядности не прослеживаются, в кладке стен прослежены остатки раствора (?). Внутри конструкция завалена камнями и грунтом.

Руинированная конструкция 4 — северо-восточная в группе, находится в 105.6 м северо-восточнее-восточнее северного угла конструкции 1, состоит из двух помещений, разделённых поперечной стеной на две неравные части, длинной стороной вытянута по оси юго-запад-запад — северо-восток-восток, общий размер сохранившейся части конструкции по внешней стороне — 10.40 x 10.50 м. Северо-западная часть конструкции руинирована или погребена под отложениями горных склонов, юго-восточная часть частично руинирована. Юго-восточная часть - сегментовидная в плане, размеры по внешней стороне — 10.3 x 5.9 м. Северное помещение, предположительно, состоит из основного объёма с двумя апсидами полуокруглой формы, длина в сохранившейся части с северо-востока на юго-запад — 10.45 м. Кладка иррегулярная, сложена разноразмерными подработанными блоками и плитами, поперечная стенка сохранилась на высоту 1.7 м. Внутри конструкция завалена камнями и грунтом.

Руинированная конструкция 5 — юго-восточная в группе, расположена в 31.8 м к юго-западу от центра юго-восточной апсиды конструкции 4. Сохранилась в виде примыкающих друг к другу участков бессистемной кладки из мелких подработанных блоков. Прослежен участок стены идущей с юго-запада на северо-восток, к которому под прямым углом примыкают остатки стен, максимальная длина юго-западной стены — 6.7 м, сохранилась на высоту до 0.5-0.6 м.

Граница территории памятника описывается 12-ю характерными поворотными точками на двух участках, на общей площади 9425 кв.м. В документации представлены сведения о характерных поворотных точках границы территории объекта археологического наследия (WGS-84, МСК-07), включая графическое описание границ. В документации представлена информация по взаимному расположению объекта археологического наследия и территории проектируемого объекта.

2) «Группа руинированных конструкций Безенги-2». Выявленный объект археологического наследия. Включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, границы, особые режимы использования земельных участков в границах территории объекта археологического наследия утверждены приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №145-ОД/2024. Местонахождение: Местонахождение: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, в 4290 м до с. Безенги, ул. И.М. Жазыкоева, 1 Черекского района КБР; с. Булунгу ул. Кулиева, 38 Чегемского района КБР, от характерной поворотной точки №1 границы территории. Расположена на склоне 1-ой надпойменной террасы левого берега р. Черек Безенгийский, переходящем в горный склон, перепад высот по Балтийской Высотной шкале 1543-1562 м. Предварительная датировка XII-XVII в.в. н.э.

«Группа руинированных конструкций «Безенги-2» состоит из 5-ти руинированных конструкций, вытянута с юго-запада на северо-восток, согласно террасе.

Руинированная конструкция 1 — юго-западная в группе. Расположена на восточном склоне природной возвышенности, неправильной округлой в плане формы, состоит из двух помещений, разделённых перпендикулярной стеной, длиной 10 м, размеры по внешней стороне конструкции — 10.3 x 10.3 м. Кладка насухо, сохранилась на высоту 1.3 м, иррегулярная, преимущественно из крупных, частично подработанных блоков по периметру, внутренняя поперечная стена сложена из мелких камней. В восточной стене конструкции расположен вход, шириной 4.4 м, оформленный двумя крупными необработанными валунами. Внутри конструкция завалена камнями и грунтом.

Руинированная конструкция 2 — расположена в центральной части группы, в 28 м северо-восточнее северо-восточной стены конструкции 1, состоит из 2-х помещений, руинирована или перекрыта деллювиальными отложениями в северо-западной части,

подпрямоугольной в плане формы, длинной стороной вытянута по оси северо-восток-юго-запад, размеры сохранившейся части — 13 х 6.2 м. Размеры юго-западного прямоугольного помещения - 5.9 х 3 м по внутреннему периметру. Размеры фиксируемой части северо-восточного помещения — 3.8 х 3.8 м. Сохранившиеся стены конструкции по периметру сложены из крупных подработанных блоков, насухо, пространство между которыми забутовано средним и мелким булыжником. Внутри большая часть конструкции засыпана камнями.

Руинированная конструкция 3 — расположена в центральной части группы, в 10 м восточнее восточного угла конструкции 3, неправильной подовальной в плане формы, вытянута по оси северо-северо-запад — юго-юго-восток, размеры по внешней стороне — 6.3 х 5.1 м. Сохранился нижний ряд кладки, состоящий из подработанных блоков крупного размера, на высоту до 1.0 м.

Руинированная конструкция 4 — северо-западная в группе, расположена в 25 м северо-западнее северо-северо-западной стены конструкции 3. Сохранилась в виде примыкающих друг к другу участков бессистемной кладки из разноразмерных булыжников. Прослежены участки стены, идущей с юго-запада на северо-восток, к которым под прямым углом с северо-востока и юго-запада примыкают остатки стен, максимальная прослеженная длина юго-западной стены — 5.2 м, сохранилась на высоту до 0.5 м.

Руинированная конструкция 5 — крайняя северо-восточная в группе, состоит из нескольких примыкающих друг к другу помещений. В северной части стены конструкции перекрыты и руинированы отвалами грунта, образовавшимися при строительстве дороги. Конструкция в плане неправильной многоугольной формы. Фиксируемые размеры по внешнему периметру — 31.7 х 29.0 м. Внутри конструкции прослежено 7 помещений подпрямоугольной, неправильной подтрапециевидной и подтреугольной формы (размеры сохранившихся помещений по внутреннему контуру - 14.3 х 8.6; 7.4 х 4.8; 6.6 х 6.0; 4.8 х 4.1; 5.6 х 5.2; 4.6 х 3.3; 3.1 х 3.2 м). В северной части конструкции 2 помещения сохранились частично, их северная часть погребена или разрушена при строительстве проходящей выше дороги или в результате действия деллювиально-коллювиальных склоновых процессов, размеры — 5.4 х 8.8 м и 4.5 х 5.0 м по внутренней стороне западного и восточного помещений соответственно; прослежена нижняя часть стен, сложенных из крупных блоков. Кладка стен, сложенных без раствора из подработанных блоков преимущественно среднего и крупного размера, без раствора, в юго-западной части конструкции сохранилась на максимальную высоту до 2.0 м. Ниже и на 6.7 м восточнее центра восточной стены юго-восточного помещения конструкции 5 прослежена отдельная стена длиной 10.3 м, ориентированная в меридиональном направлении. Сложена из средних и крупных подработанных булыжников, насухо, сохранилась на высоту 1.2 м в северной части. Предположительно, стена связана с конструкцией 5. Внутри конструкции конструкция завалена камнями, частично задернованными.

Граница территории памятника описывается 10-ю характерными поворотными точками на двух участках, на общей площади 6530 кв.м. В документации представлены сведения о характерных поворотных точках границы территории объекта археологического наследия (WGS-84, МСК-07), включая графическое описание границ. В документации представлена информация по взаимному расположению объекта археологического наследия и территории проектируемого объекта.

Исходя из полученных данных, включая анализ данных историко-библиографического характера, анализ и совмещение данных, сведений археологических разведок, разработчиками документации дается оценка воздействия на объекты археологического наследия.

При планировании мероприятий по сохранению объектов археологического наследия учитывалось следующее:

1) В границах территории проектируемого объекта, объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

2) В границах территории проектируемого объекта расположен один выявленный объект археологического наследия:

2.1) «Группа руинированных конструкций «Безенги-1». Территория проектируемого объекта, на участке в районе 0ПК28, проходит через северную часть памятника в районе характерных поворотных точек №№5-6-7-8-1. Прокладка газопровода, земляные работы, на данном участке, будут осуществляться за пределами территории памятника, к северу от границы территории памятника, открытым способом. При этом временная полоса отвода проходит через территорию памятника: полоса отвода на данном участке, представляет собой существующую и используемую грунтовую дорогу, на которой, в соответствии со схемой полосы временного отвода земель на участках строительства проектируемого газопровода, размещается зона движения автомобильного транспорта и строительной техники в период строительства. Полоса отвода не затрагивает группы конструкций выявленного объекта археологического наследия, находящихся на поверхности. Таким образом, несмотря на отсутствие земляных работ в границах памятника, сохраняется потенциальная возможность повреждения территории памятника. Для обеспечения физической сохранности памятника и исключения повреждения территории памятника требуется выполнение мер, обеспечивающих физическую сохранность территории данного объекта культурного (археологического) наследия.

3) В границах территории проектируемого объекта, объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия, отсутствуют.

4) Территория проектируемого объекта расположена на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территорий девяти объектов археологического наследия:

4.1) «Группа руинированных конструкций «Безенги-1». Территория проектируемого объекта, в районе 0ПК26, проходит в 10 метрах севернее восточной части памятника, в зоне участка характерных точек границы №№12-9. Проектируемые работы не несут угрозы физической сохранности объекту археологического наследия на этом участке при условии, что они будут ограничены указанной строительной полосой. Между территорией памятника и территорией проектируемого объекта расположено открытое пространство. С учетом близкого расстояния между границей полосы отвода проектируемого объекта и границей территории памятника и общей ландшафтной ситуации на данном участке, сохраняется потенциальная возможность случайного повреждения территории памятника. Для обеспечения физической сохранности памятника и исключения повреждения территории указанного памятника требуется выполнение мер, обеспечивающих физическую сохранность территории данного объекта культурного (археологического) наследия.

4.2) «Группа руинированных конструкций «Безенги-2». Территория проектируемого объекта, в районе 0ПК37, 0ПК38 проходит в 7-13 метрах севернее памятника, в зоне участка характерных точек границы №№6-7-8-9-10-1. Проектируемые работы не несут угрозы физической сохранности объекту археологического наследия на этом участке при условии, что они будут ограничены указанной строительной полосой. Между территорией памятника и территорией проектируемого объекта расположено открытое пространство. С учетом близкого расстояния между границей полосы отвода проектируемого объекта и границей территории памятника и общей ландшафтной ситуации на данном участке, сохраняется потенциальная возможность случайного повреждения территории памятника. Для обеспечения физической сохранности памятника и исключения повреждения территории указанного памятника требуется выполнение мер,

обеспечивающих физическую сохранность территории данного объекта культурного (археологического) наследия.

5) Границы территорий объектов археологического наследия, требования к соблюдению особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия утверждены приказами управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024, №145-ОД/2024.

6) Основными общими факторами и источниками возможных негативных воздействий на объекты культурного (археологического) наследия являются: несоблюдение границ территории (полосы отвода), отводимой под производство земляных, строительных и иных работ по проекту; несоблюдение проектных решений; несоблюдение технологии проводимых работ; работа тяжелой/крупногабаритной техники

Исходя из оценки воздействия планируемых работ на объекты культурного наследия, требований законодательства об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой деятельности, разработчиками документации предложены следующие мероприятия по сохранению объектов археологического наследия:

1) При производстве работ запрещается:

1.1) нанесение ущерба физическому состоянию объектов культурного (археологического) наследия;

1.2) снос объектов, укрытие или уничтожение предметов (в случае их выявления), обладающих признаками историко-культурной ценности до проведения по данным объектам или предметам государственной историко-культурной экспертизы; изменение облика таких объектов при производстве работ. В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных и иных работ, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, заказчик указанных работ, обязан незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия;

1.3) проведение земляных работ, включая снятие верхнего слоя почвы, на участке расположения временной полосы отвода в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-1»; складирование грунтов, материалов, стоянка и заправка тяжелой строительной техники, размещение строительных городков на территории выявленного объекта археологического наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-1». Для проезда техники через территорию выявленного объекта археологического наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-1» использовать только существующую проезжую часть грунтовой дороги в сухую погоду (с целью исключения повышенного риска деформации и разрушения верхнего слоя памятника вследствие движения строительной техники).

2) При производстве работ обеспечить:

2.1) доведение (под подпись) до сведения подрядчиков строительных работ и строительного контроля информации о разработанных в настоящей документации мероприятиях по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, о недопустимости повреждения объекта археологического наследия и о предупреждении любых негативных последствий для их состояния в ходе строительных работ;

2.2) маркирование (например: специальными маркировочными знаками, сигнальной лентой, временным ограждением без проведения земляных работ и т.д.) края границ объектов археологического наследия, с установкой (без проведения земляных работ)

временных информационных табличек (охранных знаков) в зоне видимости, указывающие на наличие объекта культурного наследия, с целью постоянного информирования участников строительства в процессе строительства и недопущения производства земляных, строительных и иных работ, а также заезда строительной техники на участки территории выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-1» (на участке памятника характерных точек границы №№9,10,11,12) и «Группа руинированных конструкций «Безенги-2», а также территорию выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-1» (на участке памятника характерных точек границы №№1,2,3,4,5,6,7,8), вне существующей проезжей части дороги.

Обеспечить установку временных информационных табличек (охранных знаков), в зоне видимости:

- в районе 0ПК26+64.17 проектируемого объекта, напротив границы территории выявленного объекта культурного наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-1» (на участке памятника характерных точек границы №№9,10,11,12), у края границы строительной полосы отвода проектируемого объекта;

- в районе 0ПК27+30 и в районе 0ПК28+14 проектируемого объекта, близ границы территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-1» (на участке памятника характерных точек границы №№1,2,3,4,5,6,7,8), у края границы полосы отвода проектируемого объекта;

- в районе 0ПК37+70 проектируемого объекта, напротив границы территории выявленного объекта культурного наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-2», у края границы полосы отвода проектируемого объекта;

2.3) при производстве земляных работ на территории проектируемого объекта на участке прохождения строительной полосы по территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа руинированных конструкций Безенги-1» (на участке памятника характерных точек границы №№1,2,3,4,5,6,7,8), на участке максимального приближения проектируемого объекта к границе территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-1» (на участке памятника характерных точек границы №№9,10,11,12), на участке максимального приближения проектируемого объекта к границе территории выявленного объекта культурного наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-2» (между 0ПК36+64 и 0ПК38+10) обеспечить присутствие специалиста-археолога специализированной археологической организации на все время проведения земляных работ. После окончания работ представить в управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики отчетный документ, подтверждающий и характеризующий работы, выполненные археологом в процессе присутствия при производстве земляных работ, основные результаты.

3) В случае изменения конфигурации границ территории проектируемого объекта «Газопровод до альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги», (код объекта – 07/20181-1)» необходимо получить повторное согласование управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики.

Разработанные мероприятия направлены на обеспечение физической сохранности выявленных объектов археологического наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-1» и «Группа руинированных конструкций «Безенги-2», в соответствии со ст. 36, ст. 40, 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказов управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024, №145-ОД/2024.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.
3. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
4. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»
5. Постановление Правительства РФ от 24.06.2022 №1893 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 г. №2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»
8. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2003 г. №39-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики».
9. Приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №144-ОД/2024 «О включении выявленного объекта археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики и об утверждении границ территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается данный объект»
10. Приказ управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2024 №145-ОД/2024 «О включении выявленного объекта археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики и об утверждении границ территории, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается данный объект»
11. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено Постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
12. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. №15.
13. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия. Рекомендована к применению письмом министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39/05-АБ.

14. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации [Электронный ресурс]// Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации. URL: <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn> (дата обращения: 20.01.2026 г.).
15. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Кабардино-Балкарской Республики, зарегистрированных в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (на 20.01.2025 г.) [Электронный ресурс]// Официальный сайт Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. URL: <https://nasledie.kbr.ru/activity/obekty-kulturnogo-naslediya-v-edinom-gosudarstvennom-reestre.html> (дата обращения: 20.01.2026 г.).
16. Сведения о местах нахождения объектов культурного наследия федерального значения (за исключением объектов, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России), объектов культурного наследия регионального значения, об их территориях, о зонах охраны объектов культурного наследия (за исключением включенных в Список всемирного наследия и отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации) и о защитных зонах объектов культурного наследия (наименование) [Электронный ресурс]// Официальный сайт Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. URL: <https://nasledie.kbr.ru/activity/obekty-kulturnogo-naslediya-v-edinom-gosudarstvennom-reestre.html> (дата обращения: 20.01.2026 г.).
17. Перечень выявленных объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики на 02.12.2025 г. [Электронный ресурс]// Официальный сайт Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. URL: <https://nasledie.kbr.ru/activity/perechen-vyyavlennykh-obektov-kulturnogo-naslediya.html> (дата обращения: 20.01.2026 г.).
18. Заключение историко-культурной экспертизы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. URL: <https://nasledie.kbr.ru/activity/zaklyuchenie-istoriko-kulturnoy-ekspertizy.html> (дата обращения: 20.01.2026 г.).
19. Портал пространственных данных. Национальная система пространственных данных. Публичная кадастровая карта. [Электронный ресурс] URL: <https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK> (дата обращения 20.01.2026 г.).
20. Правила землепользования и застройки [Электронный ресурс]// Федеральная государственная информационная система территориального планирования. URL: <https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/111067> (дата обращения: 20.01.2026 г.).
21. Космоснимки картографических сервисов Яндекс Карты, GoogleMaps. [Электронные ресурсы]. Дата обращения: 20.01.2026 г.

12. Обоснование вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации «Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия по объекту: «ГАЗОПРОВОД ДО АЛЬПИНИСТСКОЙ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «БЕЗЕНГИ», (КОД ОБЪЕКТА – 07/20181-1)» (Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район)», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации». Для разработки документации привлечены сведения архивов, научной и специальной литературы, данные археологических экспедиций, данные археологических разведок, выполненных на основании Открытого листа №4326-2023 от 26.09.2023 г., выданного С.В.Ляхову, сведения иных археологических полевых работ. Основой для внесения предложений по сохранению объектов культурного наследия является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливает особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. При этом в территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ. Необходимый состав работ, порядок определения, требования к установлению, физические характеристики для границ территории объекта археологического наследия определены методикой определения границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованной для использования письмом министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ. Методика определения границы территории объектов археологического наследия основана на методике проведения научно-исследовательских археологических работ по изучению объектов археологического наследия и определению их границ.

В соответствии со ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных

и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В соответствии с п. 2 ст. 36 указанного Федерального закона изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 данного Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 данного Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. При этом, в соответствии с п. 3 ст. 36 указанного Федерального закона, строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия. Соответствующая документация должна быть согласована государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Полученная и проанализированная информация — данные научных полевых археологических работ, историко-архивные изыскания, проведенные дополнительные, в ходе экспертизы, исследования, являются достаточной основой для обоснованных выводов об отсутствии объектов обладающих признаками объектов археологического наследия, объектов археологического наследия включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории проектируемого объекта; о наличии одного выявленного объекта археологического наследия («Группа руинированных конструкций «Безенги-1») на территории проектируемого объекта; о расположении территории проектируемого объекта на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории двух объектов археологического наследия («Группа руинированных конструкций «Безенги-1», «Группа руинированных конструкций «Безенги-2»).

Проведенные разработчиком документации исследования являются достаточной основой для разработки рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных и иных работ; достаточны для всесторонней, полной и качественной оценки воздействия земляных и иных работ на объекты археологического наследия. В документации представлены достаточные сведения в обоснование выбранных мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия. Привлеченные сведения научно обоснованы, законны, объективны, достоверны и основаны на проведенных археологических полевых работах. Выбранные и предлагаемые разработчиками документации мероприятия по обеспечению сохранности объектов

археологического наследия объективны и обоснованы, основаны на комплексе проведенных историко-архивных и полевых изысканий, анализе состояния территории памятников, анализе и сопоставления проектных данных и полученных результатов исследований и соответствуют требованиям Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ. Выбранные разработчиками документации мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия исходят из презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности и являются необходимой и достаточной мерой, обеспечивающей сохранение объектов археологического наследия.

13. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем документации «Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия по объекту: «ГАЗОПРОВОД ДО АЛЬПИНИСТСКОЙ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «БЕЗЕНГИ», (КОД ОБЪЕКТА – 07/20181-1)» (Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район)» и по результатам проведения исследований, эксперт считает целесообразным и возможным признать, что предусмотренные документацией мероприятия по сохранению выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Группа руинированных конструкций «Безенги-1», «Группа руинированных конструкций «Безенги-2», дают возможность обеспечения сохранности указанных объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных и иных работ на территории проектируемого объекта «ГАЗОПРОВОД ДО АЛЬПИНИСТСКОЙ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «БЕЗЕНГИ», (КОД ОБЪЕКТА – 07/20181-1)» (положительное заключение).

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

14. Перечень приложений к заключению экспертизы:

1) Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия по объекту: «ГАЗОПРОВОД ДО АЛЬПИНИСТСКОЙ УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «БЕЗЕНГИ», (КОД ОБЪЕКТА – 07/20181-1)» (Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный район). 2026.

Дата оформления заключения экспертизы:

03.02.2026 г.

Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, выданной ООО «ТАКСКОМ» (ОГРН= 1027700071530) (серийный номер - 0561 0EC6 00F1 B2BA 9949 179F 2F10 D7C9 35, действителен с 3 июня 2025 г. 14:51:06 до 3 июня 2026 г. 15:01:06). Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
А.В. Лычагин